

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 03 del 24 Ottobre 2019
		Pagina 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO MOROSINI"

*Santa Croce 1882 – VENEZIA (VE)
Tel.: 041-5241118 Fax: 041-716600
E-Mail: veic841002@pec.istruzione.it C.F. 94071410271*

VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO

Venezia 29/10/2017

*Il Responsabile del S.P.P.
Ing. Adriano Mantoan*

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Curci*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
ed è conservato nel sistema di gestione documentale
dell'Istituto Comprensivo "F. Morosini".*



LEGENDA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PRIORITÀ INTERVENTO	RISCHI PER LA SICUREZZA	RISCHI PER LA SALUTE	RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA
L = Lieve $R \leq 2$	N.P. = Non prioritario	A1 STRUTTURALE	B1 SOSTANZE PERICOLOSE	C1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
B = Basso $3 \leq R \leq 4$	P. = Prioritario	A2 MECCANICO	B2 AGENTI FISICI	C2 PSICOSOCIALI E STRESS
M = Medio $5 \leq R \leq 8$	U. = Urgente	A3 ELETTRICO	B3 AGENTI BIOLOGICI	C3 FATTORI ERGONOMICI
A = Alto $R \geq 9$	M.U. = Molto urgente, indilazionabile	A4 INCENDIO ED ESPLOSIONE		C4 CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILE
COMPETENZA	A.C. = Amministrazione Comunale D.S. = Dirigente scolastico			

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 03 del 24 Ottobre 2019

S1. Scuola secondaria 1° grado "Palazzo Priuli"

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	Competenza
1	Aula insegnanti	Postazione pc con cavi volanti.	Elettrico e caduta	Basso	Fissare i cavi in apposite canaline.	P.	A.C.
2	Aule	C'è la lavagna a piedestallo e la LIM.	Inciampo	Lieve	Togliere la lavagna a piedestallo. Ridurre al minimo le dotazioni in aula.	P.	D.S.
3	Aula sostegno	Ci sono troppi arredi (tavolini, materiale didattico e lavagna a piedestallo). E' presente un gradino non segnalato.	Inciampo, ergonomico, incendio.	Basso	Mettere ordine e lasciare solo il materiale necessario. Segnalare a pavimento il gradino.	P.	D.S.
4	Alcune aule	Mancano le tende in diverse aule. Sono presenti le lavagne a piedestallo.	Illuminazione, inciampo.	Lieve	Programmare la sostituzione delle lavagne a piedestallo e richiedere le tende.	P.	D.S./A.C.
5	Aula scienze	Armadi con vetrate. Presenza di mercurio e prodotti chimici.	Ferimento	Lieve	Servono DPI e i prodotti vanno tenuti in armadi chiusi a chiave. Richiedere l'applicazione della pellicola o sostituire l'armadio a vetri.	P.	A.C.
6	Aula piano terra	E' presente un televisore a tubo catodico	Ferimento	Basso	Eliminare il televisore	P.	A.C.
7	Androne piano terzo	Armadi non ancorati e presenza di televisore .	ferimento, caduta materiale, rischio incendio	Basso	Eliminare il televisore e ancorare le scaffalature o eliminarle per ridurre il carico d'incendio come richiesto dal Comando dei Vigili del fuoco.	P.	A.C.
8	Aula di musica	Tutte le attrezzature collegate in unica presa	Elettrocuzione, inciampo	Basso	Richiedere prese di corrente aggiuntive.	P.	A.C.
9	Bagni piano terzo	E' usato come deposito, ci sono scaffalature non ancorate	Ferimento, organizzativo	Lieve	Liberare uno sgabuzzino e ancorare le scaffalature	P.	A.C.

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 03 del 24 Ottobre 2019

S1. Scuola secondaria 1° grado "San Provolo"

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	Competenza
1	Aula piano secondo lato entrata	Dimensioni insufficienti e finestre. Orientamento inadeguato per la posizione delle luci	Gestione emergenza, illuminazione, rispetto normativo	Basso	Trovare altra collocazione dell'aula e prestare attenzione nell'organizzare lo spazio alla presenza delle finestre.	P.	D.S.
2	Aula con lavagna a piedestallo e LIM.	Ciabatta a pavimento	Elettrocuzione, Inciampo	Lieve	Evitare di utilizzare le doppie lavagne. Fissare a muro o sulle cattedre le ciabatte per consentire la pulizia dell'aula in sicurezza.	P.	D.S.
3	Aula di musica	Il pavimento è deteriorato in un punto.	Inciampo, caduta	Lieve	Regolarizzare la pavimentazione	P.	A.C.
4	Dotazione di spazi	C'è carenza di spazi per magazzino deposito.	Stress, rischio ergonomico, incendio	lieve	Vanno individuati gli spazi per aule e magazzini. Ufficio del preside?	P.	A.C.
5	Aula insegnanti	Troppo materia pesante posto in alto	Caduta, ferimento, ergonomico, rischio terremoto	Basso	Non depositare materiale in alto	P.	D.S.
6	Uso degli spazi	Vengono usati locali piccoli come aule	Stress, incendio, gestione emergenza,	lieve	Va rivisto l'uso dei locali. Conviene usare gli spazi più grandi per le aule e limitare o ridurre l'uso dei laboratori. La stanza vicino alla sala insegnanti non può essere usata come aula, conviene usare un locale al piano inferiore.	P.	D.S.



I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 01 del 27 Novembre 2019

S3. Scuola primaria "A. Manzoni"

n.	Luogo	Rilevazione	Rischio	Valut. rischio	Intervento	Priorità	Competenza
1	Corridoio mensa piano terra	Le porte aperte delimitano la larghezza di passaggio.	Urto, impatto	Basso	Segnalare a pavimento l'ingombro delle porte.	P.	D.S.
2	Palestra	I pannelli del controsoffitto spostati dalla loro sede.	Ferimento	Lieve	Richiedere sistemazione dei pannelli del controsoffitto. Rivedere il tipo di attività svolta. Richiedere alle società sportive di sistemare periodicamente se fanno attività con la palla.	P.	A.C.
3	Accesso bagni palestra	C'è un gradino non segnalato.	Inciampo, caduta	Basso	Segnalare a pavimento la presenza del gradino.	P.	D.S.
4	Bagni	Distacco intonaco per infiltrazioni d'acqua.	Scivolamento, caduta, rischio biologico	Lieve	Riparare la l'infiltrazione.	P.	A.C.
5	Aule	In alcune sono presenti due lavagne. In altre la disposizione dei banchi non garantisce i percorsi d'esodo in caso di emergenza. Dove c'è la LIM ci sono ciabatte a pavimento-	Gestione emergenza, incendio, ergonomico, elettrico, inciampo	Basso	Rivedere la disposizione dell'arredo all'interno delle aule. Eliminare una mensola posta in ingresso. Eliminare l'arredo non necessario. Fissare a parete le ciabatte. Programmare la sostituzione delle lavagne a piedestallo.	P.	D.S.
6	Palestrina al secondo piano	Ci sono grandi fessure vicino alla porta d'ingresso.	Strutturale	Lieve	Monitorare l'andamento delle fessure.	P.	A.C.



S4. Scuola primaria "Canal"

<i>n.</i>	<i>Luogo</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>Rischio</i>	<i>Valut. rischio</i>	<i>Intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Competenza</i>
1	Laboratorio espressivo piano terra	Le scaffalature non sono ancorate.	Ferimento, caduta oggetti	Basso	Ancorare le scaffalature.	P.	A.C.
2	Aule	Alcune hanno due lavagne una a piedestallo	Inciampo e caduta	Basso	Programmare la sostituzione delle lavagne a piedestallo	P.	D.S.
3	Aule piano secondo	Sono di piccole dimensioni.	Strutturale	Basso	Utilizzare le aule più piccole per le classi meno numerose.	P.	D.S.
4	Aula insegnanti	Cavi non ancorati	elettrocuzione e inciampo	Basso	Sistemare i cavi fissando le ciabatte a parete o in verticale sui tavoli.	P.	A.C.
5	Corridoi	Presenza di gradini nei corridoi	Inciampo	Lieve	Segnalare a pavimento la presenza del dislivello.	P.	A.C.
6	Aula piano secondo	Parapetto inferiore al metro	Caduta dall'alto	Basso	Manca asta orizzontale per rialzare il parapetto.	P.	A.C.
7	Gazebo esterno	Ha paletti metallici a sezione rettangolare a spigolo vivo	Ferimento	Basso	Richiedere l'applicazione delle protezioni	P.	A.C.



I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 01 del 27 Novembre 2019

S5. Scuola primaria "A. Diaz"

<i>n.</i>	<i>Luogo</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>Rischio</i>	<i>Valut. rischio</i>	<i>Intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Competenza</i>
1	Aule con Lim	Collegamenti elettrici con cavi volanti	Elettrico	Lieve	Raccogliere i cavi in fascette.	P.	D.S.
2	Aule	Presenza di lavagne a piedestallo.	Inciampo	Basso	Programmare la sostituzione delle lavagne con altre a muro.	P.	D.S.
3	Scala di ingresso	C'è un gradino rotto con parti spigolose	Ferimento, taglio	Basso	Richiedere la riparazione del gradino	P.	A.C.
4	Corridoio piano terra	Le porte aperte riducono la larghezza del corridoio	Urto, ferimento	Lieve	Segnare a pavimento l'ingombro delle porte.	N.P.	D.S.
5	Palestra	La pulizia è carente. Ci sono molte ragnatele	Biologico	Lieve	Richiedere al personale interno o alla cooperativa di eseguire la pulizia in modo adeguato	P.	D.S.
6	Spalliere palestra	Sono molto deteriorate.	Ferimento.	Basso	Richiedere la rimozione o la sostituzione	P.	D.S.
7	Mensa primaria	Non funzionano le luci emergenze	Incendio.	Lieve	Richiedere la verifica e la riparazione	P.	D.S.
8	Aule e corridoi	Termosifoni non protetti	Ferimento	Lieve	Richiedere la protezione dei termosifoni	P.	D.S.



I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 01 del 27 Novembre 2019

S6. Scuola primaria "Zambelli"

<i>n.</i>	<i>Luogo</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>Rischio</i>	<i>Valut. rischio</i>	<i>Intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Competenza</i>
1	Pavimentazione campo esterno	Le Lastre della pavimentazione risultano sollevate	Inciampo	Basso	Riparare o sostituire la pavimentazione del pavimento esterno. Applicare le protezioni ai pali dei canestri.	P.	A.C.
2	Veneziane e neon delle aule	Molte non sono funzionanti	Illuminazione, microclima, stress	Basso	Richiedere la regolare manutenzione delle veneziane e dei Neon.	P.	A.C.



I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 01 del 27 Novembre 2019

S7. Scuola infanzia "A. Diaz"

<i>n.</i>	<i>Luogo</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>Rischio</i>	<i>Valut. rischio</i>	<i>Intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Competenza</i>
1	Aule	Le aule sono piccole.	Strutturale	Lieve	Segnalare all'ente locale	P.	A.C.
2	Aula piano terra	Maniglione non sta chiuso	Strutturale	Lieve	Segnalare all'ente locale	P.	A.C.
3	Aula piano terra lato giardino	Gradino dopo la porta	Strutturale	Lieve	Segnalare all'ente locale	P.	A.C.
4	Spazio gioco esterno	Troppe irregolarità della pavimentazione	Caduta inciampo	Basso	Segnalare all'ente locale	P.	A.C.

I.C. "F. MOROSINI" di VENEZIA	VALUTAZIONE RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	VR LL
		Rev. 01 del 27 Novembre 2019

S8. Palazzo Carminati

<i>n.</i>	<i>Luogo</i>	<i>Rilevazione</i>	<i>Rischio</i>	<i>Valut. rischio</i>	<i>Intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Competenza</i>
1	Presidenza e aula informatica	Armadi non ancorati	Strutturale	Lieve	Richiedere il fissaggio degli armadi	P.	A.C.
2	Presidenza	Mancano le tende	Illuminazione	Lieve	Prevedere l'acquisto delle tende oscuranti	P.	A.C.
3	Aule con lim	Cavi a pavimento	Elettrico, inciampo	Lieve	Richiedere l'esecuzione di canalizzazione per passaggio linee	P.	A.C.
4	Presenza di armadietti	Non sono ancorati e non sono utilizzati	Ergonomico	Lieve	Dislocare gli armadietti dove servono	P.	A.C.
5	Aula informatica	Troppi cavi volanti	Elettrico, ergonomico	Lieve	Raccogliere in fascette i cavi	P.	A.C.
6	Vano scala al piano terra	Un gradino è in pessimo stato	Rischio caduta	Lieve	Riparare il gradino	P.	A.C.
7	Locale quadri al piano terra	Accastati arredi davanti al quadro	Elettrico, incendio	Lieve	Tenere libero la zona davanti ai quadri elettrici	P.	A.C.
8	Archivio al piano terra	Troppo materiale depositato. Devono esserci dei corridoi di almeno 90 cm.	Elettrico, incendio	Lieve	Mettere in ordine l'archivio	P.	A.C.